被災度判定計 **GAINET** I




図1 被災度判定計「GAINET」の概要

GAINETとは

ミサワホームとKDDIが共同開発した被災度判 定計「GAINET」は、住宅の基礎に設置する加 速度センサーで地震波を計測し、表示部で計算 したリアルタイム震度と建物及び地盤の被災度 判定結果を表示し、音声と連動して警告します。 リアルタイム震度により、自宅における地震規模 の大きさを確認することができ、建物及び地盤 の被災度判定結果により、入居者は、自宅に留 まるか避難するかの判断指標とすることができ ます。またスマートフォンアプリやパソコンから 専用ウェブサイトを通じて、離れた場所でも自宅 の状況を確認することが出来ます。

計測されたリアルタイム震度や被災度判定結果 のデータは、高速データ通信が可能なLTE網を経 由してクラウドサーバーに集約します。ミサワホー ムでは、全国の住宅の被災度を地震終了後直ち に把握し、緊急度に応じた入居者サポートを行う ことができます。また、地震波の初期微動(P波)を 感知し、大地震時には主要動(S波)が到達する前 に警告を音声で発信し、いち早く地震発生を知ら せる事が出来ます。更にバックアップ電池を搭載 しており停電時も一定時間作動することが可能 です。図1に被災度判定計「GAINET」を示し、図2 に防災ネットワークの仕組みを示します。

被災度判定計「GAINET」は、住宅専用に量産化 した被災度判定計としては国内初となります (自社調べ)。また、LTEネットワークを経由して クラウドサーバーにつながる「家のIoT」を実現し、 モバイルコンピューティング推進コンソーシアム (MCPC:会長安田靖彦)が主催するMCPC award 2015の「モバイルテクノロジー賞」(ユー ザー部門)を受賞注1)。2016年にはグッドデザ イン賞を受賞しました^{注2)}。

開発の背景と経緯

近年多発している大地震時の被害調査において、 隣接した同形状の建物の被害状況が異なる場 合がありました。これは、建物に入力される地震 波は、表層地盤の影響が非常に大きい為と考え られます。これまでは、気象庁や防災科学技術研 究所が発表した地震波を元に建物の被害状況 の分析を行ってきましたが、建物への入力地震 波は建物や地盤ごとに固有であるため、被害状

況を把握するためには建物ごとに入力地震波を 得ることが必要だとわかりました。

また、東日本大震災では被災地域が広範囲であっ たため対象建物も非常に多く、被災状況の把握及 びその後の復旧に多くの労力と時間がかかりまし た。これらの過去の震災の経験から、建物ごとの 被害状況をいち早く把握することが入居者の安 全確保と早期の建物復旧につながると考え、被災 度判定計を開発しました。

図3に示すように被災度判定計の開発は、構想期 間を経て2010年から試作機Ver.1の製作を開始 しました。Ver.3では、KDDIと共同開発により通信 機能を搭載し、2015年に販売を開始しました。 開発にあたっては、2010年に国交省の助成事業 ^{注3)}により開発を着手しました。また、2017年には 総務省のモデル事業 注4) により防災ネットワーク システムの構築の実証事業を実施しました。

被災度判定方法

クラウドサーバー 大地震の際には、地震波の初期微動(P波)の段階で警告音を発信。いち早く

図4に被災度判定の仕組みを示します。被災度 判定計は、建物の基礎に設置した計測部に入力 された地震波と予め入力した建物の構造情報を

インターネット LTE


外出先でも自宅の状況をPC・スマートフォンで確認

ネットワークにより全国の物件の状況確認と点検復旧の優先順位の判断

日付 10/5 建物 9 / 29 13:0 4 3 9 /27 9:0 すぐに避難してください 9/27 [時連絡·建物被害状況 李太郎は学校にします

PC 専用ウェブサイト

スマホ 専用アプリ



地震発生を知らせる。

全国の各建物の状況を確認 し、復旧サポートの優先順位 を判断。被災状況の緊急度に 応じた迅速な復旧サポートを

図2 防災ネットワークの仕組み




図3 開発の変遷

用い計算を行うことにより、リアルタイムに建物 の被災度判定を行います。

計算方法は、串団子モデルを用いた弾塑性応答計算です。建物ごとの構造情報を被災度判定計のインプットデータとして用いることで、個々の建物の層間変形角を計算することができます。

建物の構造情報となる復元力特性は、既往の実 験及び文献調査からスリップ-バイリニアモデル (図5)とし、スリップ率は0.8程度とすることで 木造建物のスリップ特性を表現しています^{注5)}。 被災度判定を実施するに当たり、建物の荷重-層 間変形角と構造体の損傷及び内外装材損傷状 況の関連性を把握する必要があります。そこで建 物における主要な耐力要素である耐力壁面の静 的加力時の構造特性に関するデータを実験及び 文献より収集し、構造体の層間変形角と仕上げ 材の破壊性状の相関関係を整理しました注6)7)。 これらのデータを被災度判定表として図6にまと め、建物の耐震性能評価の基礎としました。また、 地震被害を受けた建物において、仕上げ材の損 傷状況により建物の構造性能を評価することに 活用できると考えています。

建物ごとの構造情報を用いて弾塑性応答計算に より算出した層間変形と被災度判定表を用いる ことで、建物の被災度ランクを判定することが可能になりました。

おわりに

被災度判定計の開発は、数多くの基礎開発が礎となり一つの製品になっています。そして今後は、被災度判定計により多くのデータを収集し、そのデータを分析することで更なる精度向上や地震被害低減に繋がる可能性があると考えてます^{注8)}。 将来的には、住宅だけにとどまらず、多くの建物に被災度判定計を設置し、防災ネットワークを構築するとともに、ビッグデータの分析による更なる精度やサービスの向上の検討を行っていく必要があると考えてます。

ミサワホーム総合研究所では、地震発生時の安全確保のための注意喚起と地震収束後の安全確保や安心のための情報を提供するとともに、地震後も安心して生活できるようきめ細やかな復旧支援が可能となるよう今後も活動していきます。




図4 被災度判定の仕組み




図5 スリップ・バイリニアモデル

注1)http://www.mcpc-jp.org/award2015/

注2)https://www.g-mark.org/award/describe/43913

注3)国土交通省平成22、23、24年度「住宅・建築関連先導技術開発助成事業」に採択。「戸建住宅下に設置する地震計の開発及び評価・運用方法に関する研究開発」にて被災度判定計の基礎開発を実施。

注4)総務省 平成28年度第2次補正予算「IoTサービス創出支援事業」に採択。 「地震情報・被災度情報によるビッグデータを活用した防災ネットワークシステム のモデル事業」にて被災度判定計を用いた実証事業を実施。

注5)梶川久光他:スリップ型復元力特性を有する1質点系弾塑性構造における 地震最大応答予測に関する研究,日本建築学会構造系論文集第660号, nn 353-362 2011 2

注6) 鶴田修他: 木質系住宅の地震時仕上げ損傷と建物変形角に関する実験的研究、日本建築学会構造系論文集第613号,pp.73-80,2007.3

注7)大木洋一郎他:木造建築物における仕上村の損傷状況と地震時経験最大層間変形角の推定に関する研究,日本建築学会技術報告集第59号,pp.159-164,2019.2

注8) 梶川久光他: 建築物の被災度判定計による防災ネットワークの研究開発 その1~13,日本建築学会大会学術講演梗概集,2014.9~2018.9

	時刻歴応答解析による 最大応答変形角		1/9	960 1/	/600 1/	450 1/	300 1/3	200 1/	150 1/	100 1/	75 1/50 1/	30
	被災度建物ランク		ランク1			ランク2		ランク3		ランク4	ランク5	
	LED		青					黄			赤	点滅
コメント	総括		損傷度予測 なし			損傷度予測 小		損傷損傷度予測 中		損傷度予測 大	損傷度予測 大	
	指示		- 専門業者			専門業者^	、連絡下さい	すたい 専門業者へ連絡下さい		専門業者へ連絡下さい	直ちに避難し専 門業者へ連絡下 さい	
損傷内容	構造体		損傷していません					合板の軽微な損傷の可能性有り 合板の損傷、パネル			脚部、パネル間接合部の損傷の可能性有り	大破の可能性有り
	M S±	サイディング	損傷していません				外装材の目地の軽微 なズレ、サッシ、クレセ ントの軽微なズレの可 能性有り	外装材の割れ、目地部 の損傷、サッシ、クレセ ントの軽微なズレレの 可能性有り	外装材、サッシ、クレセントに軽微な割れ及び 外装材の割れ、目		外装材の割れ、目地部の損傷、サッシ、クレセントの損傷の可能性有り	大破の可能性有り
	1	モルタル	損傷していません 開口上部になひび割れなどの可			かび割れ、不覧 作性有り サッシ、クレセントの軽			ひび周囲のモルタル剥離、サッシ、クレセントの 軽微な損傷有り		ひび周囲のモルタル剥離、サッシ、クレセントの 軽徴な損傷有り	大破の可能性有り
	内装		損傷していません	損傷していません 開口周囲の微細なしわの可能性有り		開口周囲のしわの可 能性有り	開口周囲の切れなど の軽微な損傷の可能 性有り	開口周囲の切れ、下地 材の割れなどの損傷 の可能性有り 中本と床材の開きの可能性有り		開口周囲の切れ、下地材の割れなどの損傷、 巾木と床材の開き、障子、複の外れ、障子紙の 破れの可能性有	大破の可能性有り	

図6 被災度判定表